


# 窓枠




接合は接着剤と  
ビス止め。

40 mm/m.

窓は上下にスライドして開閉させるため  
枠は縦通しにする。

(断面)



# 壁板の相欠き接ぎ

