

動
労
水
戸

1・2両目が脱線・横転し、乗務員が負傷した事故現場

MTSではすでに事故が多発している。昨年12月17日には、移動禁止合図旗をつけなかったために車両が移動し給水・汚物抜きホースを切断する事故が起きた。さらに、この事故の直後にも移動禁をつけないで作業するという重大な事故が起きている。MTSはまともな安全教育も行えないことは明らかだ。

われわれは、労働者・利用者の命と安全を守り抜くために重大な危機感を持つて闘い抜く。外注化に対し絶対反対を貫き、共に闘おう！