

ムクドリ追放実績例写真

場所：埼玉県戸田市荒川近く



こんな近くにムクドリがいるのは知りませんでした。
バード・シールド・レーザーⅡを照射したら、みんな
飛び去りました。



そして翌日と翌々日には一羽もいませんでした。
13日は雨だったので観察していません。
(写真は14日のもの)



14日夕方には少し戻っていました。



11日と同じように弊社レーザーを照射しました。
みんなすぐに飛び去りました。



不思議に200mぐらい離れた場所のムクドリも
同時に飛び去っていなくなりました。

昨年(2019)12月より、横浜市戸塚駅前、習
志野市津田沼駅前で実験を始めました。
ブログではレーザー光の形が判らないものを動画と
して紹介しています。
輸入品レーザー・ポインターではこうはなりません
し、人に当たったら危険なパワーです。
ムクドリだけでなくカラス、鳩、雀などにも有効で
す。明るい太陽光下ではⅢ型を使用します。

バード・シールド・レーザーには、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型があります。

(有)オルサ ORSA Corp.

mail: welcome@orsajp.com <http://orsajp.blog.shinobi.jp/>

〒335-0031 埼玉県戸田市美女木 1-17-14-303

電話: 048-485-9303 FAX: 048-485-9304

